

ข้อแนะนำการส่งตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ

1. ผู้ขอรับบริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอส่งสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
2. ผู้ขอรับบริการตรวจสอบสภาพภายนอกของตุ้มน้ำหนักด้วยสายตา โดยสังเกตสภาพผิวของตุ้มน้ำหนัก มีสภาพผิวเรียบ ไม่มีคราบสกปรก ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยบุบ ก่อนส่งสอบเทียบ
3. ผู้ขอรับบริการนำตุ้มน้ำหนัก พร้อมคำร้องขอส่งสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานสอบเทียบเครื่องมือ สาขามวล ปิงปประมาณ (BQCLP_LQSD_CM_FORM08_01) โดยกรอกรายละเอียดในคำร้องฯ ให้ครบถ้วน ส่งให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่งตัวอย่าง ที่กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

วันที่..... 16 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายชัยวุฒิ วิสุทธิ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วันที่..... 16 ก.ย. 2567